

Gaiscaurlaidības pārbaudes rezultāti

Kopsavilkums

Ēka: Daibes iela 29 (1.1), Rīga.

Pārbaude veikta 28.11.2020.g.

Ēkas norobežojošās konstrukcijas laukuma aprēķins.

A _E	Norobežojošās konstrukcijas laukums	2 754.00 m ²
----------------	-------------------------------------	-------------------------

Mērijumu rezultāti

	Rezultāti	95% ticamības intervāls		Nenoteiktība
Gaisa plūsma pie 50 Pa, V ₅₀ [m ³ /h]	1873.5	1794.5	1956.5	+/-4.3%
Gaisa caurlaidība pie 50 Pa, q ₅₀ [m ³ /h.m ²]	0.680	0.643	0.717	+/-5.4%

Secinājumi

	Parametrs	LBN 002-15 prasības	Faktiska vērtība
q ₅₀	gaisa caurlaidība, m ³ /(m ² x h)	≤3,0	0,68

Ēkas norobežojošās konstrukcijas gaisa caurlaidība q₅₀ **atbilst** normatīvam LBN 002-15 (p.24.1)

Operators:



Andrejs Nitijevskis