

Gaiscaurlaidības pārbaudes rezultāti

Kopsavilkums

Ēka: Daibes iela 29 (1.5A), Mārupe

Pārbaude veikta 30.01.2021.g.

Ēkas norobežojošās konstrukcijas laukuma aprēķins.

A _E	Norobežojošās konstrukcijas laukums	1291.00 m ²
----------------	-------------------------------------	------------------------

Mērijumu rezultāti

	Rezultāti	95% ticamības intervāls		Ne noteiktība
Gaisa plūsma pie 50 Pa, V ₅₀ [m ³ /h]	1048.5	1017.0	1081.5	+/-3.2%
Gaisa caurlaidība pie 50 Pa, q ₅₀ [m ³ /h.m ²]	0.812	0.776	0.848	+/-4.5%

Secinājumi

	Parametrs	LBN002-15 prasības	Faktiska vērtība
q ₅₀	gaisa caurlaidība	3,0 m ³ /(m ² x h)	0.81 m ³ /(m ² x h)

Ēkas norobežojošās konstrukcijas gaisa caurlaidība q₅₀ atbilst normatīvam LBN 002-15 (p.24.1)

Operators:



Andrejs Nitijevskis